



Skoda Octavia Ambition

EZ 01/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 110.007km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Ambition, 2011 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHJ61Z6D2088577	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.007km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.103km	Letzter Service am 04/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	230 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Maxi-DOT Display
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Abbiegelicht | • Dachreling |
| • Doppel-Sonnenblenden | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Laderaumboden variabel | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitzheizung vorn | • Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Übergabe-Inspektion:



MarCa Automobile GmbH
Lagerstr. 14-16
33775 Versmold
Tel.: 05423/2040-50 Fax: 2040-99

Stempel: 

Nr. _____
Datum: 01.10.13

Stempel des verkauften SKODA Vertragshändlers
Stempel des verkauften SKODA Vertragshändlers

Bestätigung der verkauften Garantie und Übernahme der
Garantie dokumentieren

Stempel des verkauften SKODA Vertragshändlers

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Gültigkeit ab:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. Service-Intervall-Anzeige)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)