



Toyota Verso Active

EZ 07/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 184.727km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
 Fahrzeugstandort: 39***
 Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Active [AT - Van5 2.0 D-4D DPF EU5, Active, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN NMTDD26R10R091167	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.727km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 124 PS (91 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- | | |
|---|--|
| • Klimaautomatik | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe |
| • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchte |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 91 kW D-4D KAT | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Design-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Mica-Lackierung |
| • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sensor-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)