



Dacia Sandero Stepway Expression

EZ 04/2023 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 100.173km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Expression [DE - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Stepway Expression, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1DJF00970369191	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.173km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Lackschichtdicke konnte aufgrund von technischen Problemen nicht gemessen werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrwerk erhöht
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Emblem
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway
- Stepway
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Telefonhalter und USB-Anschluss
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling mit Dachlängsträger modular
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Front-/Heckschürze im SUV-Look
- Kotflügelverbreiterung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armlehne für Fahrersitz

- | | |
|--|--|
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Bordcomputer | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor |
| • Eco Mode (Fahrmodusschalter) | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System seitlich |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer Eco-LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (GPF) |
| • Getriebe Automatik stufenlos - CVT | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Sicherheits-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)