



Opel Zafira Innovation "110 Jahre"

EZ 06/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 268.750km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation "110 Jahre" [DE - Van5 1.6 EU4, Innovation 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Van	FIN W0L0AHM759G084309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 268.750km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	330 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	230 
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: Argon Silber/Ice Silver (M2)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- | | |
|--|--|
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Trail-Paket | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Verformung)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)