



Volkswagen Tiguan Trend & Fun 4Motion

EZ 01/2011 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 62.867km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Trend & Fun 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU5, 4Motion Trend & Fun, 2008 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZBW074083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.867km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.257km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	101	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	118	Kotflügel vorne rechts	109
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	98	Seitenteil hinten rechts	99
Motorhaube	101	Heckklappe	121
Dach	114		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: WILD CHERRY RED
• Radstand 2604 mm	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachreling
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer integriert
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)