



## Smart fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW

EZ 03/2009 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 85.063km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                     |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Smart                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW [DE - Ca2 mhd EU4, passion, 2007 - 2009] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                               | FIN<br>WME4514801K254803                                                                            | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>85.063km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                    | Leistung<br>71 PS (52 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                        | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>2                                                                                          | Türen<br>2/3                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>03/2009                                              | Farbe<br>Blau                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>103g/km (NEFZ)                                                                    |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>4.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

  
(3 mm)

Vorne rechts

  
(3 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

Kerben,  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | -                                                                                       | Beifahrertür             | -                                                                                         |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                                                                                         |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 190  | Seitenteil hinten rechts | 190  |
| Motorhaube              | -                                                                                       | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel silber
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Kühlermaske Silber
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle Silber (Farbcode EB2U)
- Tritop Verdeck
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Start/Stop-Anlage
- Tritop (vollautomatisch / elektrisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



## Sonderausstattung

- |                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Audio-Paket (radio inkl. Sound-Paket und MP3-Schnittstelle) | • Audiosystem smart radio nine (Radio/CD-Player) |
| • Bodypanel Blau Metallic / Blue Metallic (Farbcode ECCO)     | • Handschuhfach abschließbar                     |
| • Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz              | • Kopf-Airbag-System / Seitenairbag              |
| • Raucher-Paket                                               | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor)               |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor                      | • Sound-Paket                                    |
| • Sound-System Smart                                          |                                                  |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos







[illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)