

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

31.07.2026 09:03


Berichts-Nr:

FIN:

WVGZZZE2ZNP051847



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	25.08.2022
Laufleistung:	55.116 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	26.08.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	37.824 km

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

6+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten

Ambientebeleuchtung 10-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus"

Aufkleber/Schilder in deutsch

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bestandssicherung Doppelkolbenbremse

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienungselemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Embleme

e-Sound

Exterieur Style "Silver"

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung

Leergewichtsbereich Standard

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Plattformgruppenklasse 2

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"

Softwareverbund Ausführung 6

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

VVM/1 Modellpflege

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 19 107 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 19 107 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP051847

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

