



BMW 116 i

EZ 03/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 83.987km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i EU6, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2R110805B81421	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.269km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
vehicle.damage-
label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-
label.porous

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V | • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN METALLIC |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Fußmatten Velours | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Distance-Control (PDC) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)