



Mercedes-Benz CL 500 BlueEfficiency 4Matic

EZ 09/2012 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 131.039km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CL 500 BlueEfficiency 4Matic [DE - Cp2 CL 500 CGI BlueEff. 4MATIC EU5, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2163941A030941	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 435 PS (320 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 4.663 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.389km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 239g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	260 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	420 	Seitenteil hinten rechts	950 
Motorhaube	170 	Heckklappe	-
Dach	140 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht-Paket LED
- Metallic-Lackierung
- Motor 4,7 Ltr. - 320 kW V8 CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: DESIGNO MOKKASCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung

• Parkführung	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Passion	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• DVD-Wechsler	• Diebstahl-Warnanlage
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Diebstahlschutz-Paket
• Entertainment-Paket vorn	• Fahrassistentz-Paket
• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	• Innenhimmel designo schwarz
• Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage	• Innenraumlicht-Paket
• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)	• Kopfstützen hinten automatisch umklappbar
• Lenkrad (Holz/Leder)	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Navigations-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Skisack
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch	• Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)	• Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)