



Opel Astra Selection "110 Jahre"

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 281.125km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Selection "110 Jahre" [DE - LimS3 1.4 EU4, Selection 110 Jahre, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0AHL0895038157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.125km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 201.549km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ; Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









20.03.2009	0035	AED000426	2	01	66	75600	180
M1	AD		4290			1753	
W0L0AHL0895038157	6		1435			1220	
OPEL					75		
A-H/C			146		1715		1715
KA11			895		840		
1A17AT6AEG5			895		840		
Astra GTC			80		4200		71
OPEL			1000		605	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			195/65R15 91T				
Coupé			195/65R15 91T				
70/220*2003/76B							
EURO 4			GRAU		7/-		
Benzin			e4*2001/116*0094*12				
0001	0462	1364	15.12.2008	X	FE166777		
F.1/F.2:bei Anhängetrieb 1770*7.2/8.2:bei Anhängetrieb 915*0.1:1200 bis 10% Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK							
lt. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 20.03.2009***							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)