



Renault Captur Tonic

EZ 11/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 132.041km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Tonic [AT - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Tonic ENERGY, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RA11A53964677	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.961km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	1151 
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Mattschwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig und Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Kopfstützen verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Mittelkonsole | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy |
| • Radstand 2606 mm | • Radzierkappen |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Vorbereitung Telefon | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------|-----------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)