



Audi Q3

EZ 08/2012 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 117.560km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [AT - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U1DR016263	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.560km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.126km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Rost

Vorne rechts



(7 mm)

Rost

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	175 	Heckklappe	180 
Dach	290 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: Eissilber Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Fahrer-Informations-System (FIS) |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminiumnetz 3D | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Navigations-Paket |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Voll-Lackierung | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)