



Opel Adam Slam ecoFlex

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 79.397km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Slam ecoFlex [DE - LimS3 1.0 Turbo EU6, Slam ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0V0MAP08J6040178	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.726km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	120 	Heckklappe	115 
Dach	205 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: SON OF A GUN GREY 4
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Slam Ecoflex |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Sport-Fahrwerk tiefergelegt |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Ausstattungs-Paket: Wellness |
| • Außenspiegel Dachfarbe | • Dach Kontrast-Lackierung |
| • Dach-Paket | • Dachspoiler |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Frontspoilerlippe |
| • Heckschürzenlippe | • Innenspiegel Color |
| • Interieur-Color-Paket | • Klimaautomatik |
| • Kühlergrill, Zierleiste Carbon-Design | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Pedale Aluminium | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Paket | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)