



## Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 4Motion

EZ 12/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 246.340km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)  
Fahrzeugstandort: 62\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                 |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Caddy Maxi Comfortline 4Motion [AT - Kb5 2.0 TDI 4Motion EU5, Maxi Comfortline 4Motion, 2010 - 2015] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZ2KZFX067222                                                                                                        | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>246.340km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                | Leistung<br>140 PS (103 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                          | Letzter Service<br>218.269km                | Letzter Service am<br>01/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                            | Sitze<br>7                                                                                                                      | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>12/2014                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Österreich    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>177g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 135                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 125                      |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Zusatzinformationen

Flugrost;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)                              | • 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)                       |
| • Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen                   | • Armaturentafel mit Ablagefachdeckel                    |
| • Außenspiegel asphärisch, links                                   | • Außenspiegel konvex, rechts                            |
| • Außenspiegel lackiert                                            | • Bodenbelag hinten (Teppich)                            |
| • Bodenbelag vorn (Teppich)                                        | • Chrom-Paket (1)                                        |
| • Chromeinfassung Lichtschalter                                    | • Frontscheibe Verbundglas                               |
| • Fzg. ohne Start/Stop-Anlage                                      | • Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe mit Chromleiste      |
| • Heckscheibe heizbar                                              | • Heckscheibenwischer                                    |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter                         | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                      |
| • Karosserie/Aufbau: Kombi                                         | • Laderaumabdeckung                                      |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI                            |
| • Nichtraucher-Paket                                               | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE                    |
| • Radstand 3006 mm                                                 | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                              | • Schiebetür links                                       |
| • Schiebetür rechts                                                | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest |

- |                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest   | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                    |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           | • Sitze vorn höhenverstellbar                          |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                | • Sonnenblende links mit Spiegel                       |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel                         | • Stoßfänger lackiert                                  |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                              | • Verbandkasten und Warndreieck                        |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar              | • Dachreling                                           |
| • Fensterheber elektrisch                                 | • Scheibenwischer mit Regensensor                      |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                    | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                    |
| • Mittelarmlehne vorn                                     | • Rücksitz geteilt                                     |
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)               | • Multifunktionsanzeige Plus                           |
| • Multimediabuchse AUX-IN                                 | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                    |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                           | • Anti-Blockier-System (ABS)                           |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                          | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                |
| • Bremsassistent                                          | • Elektron. Differentialsperre (EDS)                   |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                    | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent           |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                   | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)              |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                  | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit            |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                            | • Zentralverriegelung                                  |
| • Nebelscheinwerfer integriert                            | • Tagfahrlicht                                         |
| • Rußpartikelfilter                                       | • Antriebsart: Allradantrieb                           |
| • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG           | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)    |



## Sonderausstattung

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Heckflügeltüren mit Verglasung         | • Scheibenwaschdüsen heizbar        |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer | • Anhängerkupplung                  |
| • Metallic-Lackierung                    | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Multifunktionsanzeige Plus             | • Multifunktionsanzeige Plus        |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy          | • Einparkhilfe hinten               |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen        | • Zuheizung                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)





Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)





Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)