



Mercedes-Benz C 200 T CDI BlueEfficiency

EZ 10/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 238.295km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 76***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 T CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 200 CDI EU5, Avantgarde BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042011G216335	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.295km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.937km	Letzter Service am 03/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Vorne rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	105
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; 3. Bremslicht ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT

• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Ausstattungs-Paket: Premium
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Innenraumlicht-Paket
• Kraftstofftank: vergrößert	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht LED
• Tempomat	• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung Mannheim- Heidelberg-Landau Am Schürlei 1 Landau	Datum Laufleistung Service	11.03.2019 16507 km Service A
	Robert Jeromin Harsteit. 6 Kirschentrich	Datum Laufleistung Service	22.02.2018 124056 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH Niederlassung Köln (Leuerkamen) Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung Köln/Leuerkamen Alfred-Nobel-Straße 11 - 15 Frechen	Datum Laufleistung Service	23.12.2016 101268 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH Niederlassung Köln (Leuerkamen Alfred-Nobel-Straße 11 - 15 Frechen	Datum Laufleistung Service	12.04.2016 77602 km Service A
Mercedes-Benz	Daimler AG, Niederlassung Köln (Leuerkamen; Zweigbetrieb Frechen Alfred-Nobel-Straße 11 - 15 Frechen	Datum Laufleistung Service	31.03.2015 50738 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG, Niederlassung Köln (Leuerkamen; Zweigbetrieb Frechen Alfred-Nobel-Straße 11 - 15 Frechen	Datum Laufleistung Service	06.06.2014 25093 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)