



Mercedes-Benz C 200 Kompressor

EZ 03/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 192.903km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 Kompressor [DE - Lim4 C 200 K EU4, Avantgarde, 2007 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040411F148231	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.903km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.526km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln, Schleifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe 6-Gang



Sonderausstattung

- Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Parameterlenkung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I	19.03.08	1313	ABJ000140	2	01	135 / 5500	235
	M1	AA		4581-4721		1770-1782	
04	W002040411F148231	X		1429-1447		1490	
	Mercedes-Benz				75		
	204			185	1975	1975	
	H041KO			945	1060		
	LZAA501			945	1060		
				85	4125	74	
				1800	745	5	
	C 200 KOMPRESSOR			225/45 R17 91W			
	Daimler (D)			225/45 R17 91W			
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
	Limousine						
	70/220*2006/968			GRAU		7/-	
	EURO 4			e1*2001/116*0431*06			
	Benzin			24.01.08	K	VN546878	
	0001	0462	1796				
	7.2/8.2:1100 b.Anh.Betr.*WW.AHK 1L.EGTG*						

Handwritten notes and stamps on a document, including dates like '10.03.2017', '10.03.2015', '10.03.2013', '10.03.2011', and '10.03.2009'. There are also stamps from 'DEKRA' and 'Schweizerischer Kanton'. A stamp from 'ZBI 094783801' is visible at the bottom right.

Form titled 'Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsdokument Teil II'. It contains technical specifications for a vehicle, including engine details, transmission, and chassis information. A large black redaction box covers the central part of the document.

Service-Nachweis (Service Record) for a Mercedes-Benz vehicle. It includes a checklist for various services (e.g., Ölwechsel, Filtereinsatz, Bremsen) and a section for the next service (Nächste Serviceprüfung bei). The document is signed by a technician and includes a stamp from 'Mercedes-Service Auto Zwickau'.

Service-Nachweis (Service Record) for a Mercedes-Benz vehicle. It includes a checklist for various services (e.g., Ölwechsel, Filtereinsatz, Bremsen) and a section for the next service (Nächste Serviceprüfung bei). The document is signed by a technician and includes a stamp from 'Mercedes-Service Auto Zwickau'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)




Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)