



Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

EZ 03/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 156.202km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 E 200 CGI EU6, Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2120341A779756	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.823km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
		Kratzer, Kerben	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Gebrauchsspuren			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	90
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium dunkel
- Innenhimmel Stoff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)

• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen vorn NECK-PRO
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	• PRE-SAFE-System
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Tempomat
• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Metallic-Lackierung
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Sitzheizung vorn
• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrradtür (Delle)



Fahrradtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Zierleiste fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)