



Volkswagen Golf Team

EZ 06/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 258.034km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Team [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAP176458	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.034km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.234km	Letzter Service am 04/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeugbeleuchtung fehlerhaft;

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Mittelarmlehne | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeleucht |
| • Nebelschlussleuchte | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt;



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt;



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)