



Renault Master L2H2 HKa 3,5t

EZ 05/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 113.115km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t dCi 130 FAP EU6, L2H2, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MA000757348809	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 96 kW dCi Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Radstand 3682 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Verzurrösen Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster (vergittert)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Trittstufe hinten
- Anhängerkupplung
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrerseite (Delle, Kratzer)



Beifahrerseite (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)