



Opel Corsa C Enjoy

EZ 02/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.108km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa C Enjoy		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XCF0846056117	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.108km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2004	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kontrollleuchten an ; Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Auspuff scheppert

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW 12V KAT (Z 10 XEP / LJ4)
- Original Fahrzeug Farbe: Mintsilber M2
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------|
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Batterie 55 Ah |
| • Generator 120 A | • Klimaanlage |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Türgriffe außen Wagenfarbe |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Verformung)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)