



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:

Berichtsnummer:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA51FR050FU79020	Laufleistung abgelesen:	26109 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.04.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	12.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//DGE	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Nächste HU / AU:	04.2028 / 04.2028	Polster Art:	Leder
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100Y 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100Y 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	225/55/R17/101H 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	225/55/R17/101H 8 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	225/55/R17/101H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	225/55/R17/101H 7 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart xDrive (Allrad) • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe • BMW Live Cockpit • Bordcomputer • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Dynamische Traction Control (DTC) • Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake) • Fußmatten Velours • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Getränkehalter • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik erweiterter Umfang • Kopf-Airbag-System vorn	• Aerodynamik-Paket M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Alpinweiß-Lackierung (Uni) • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL) • Antriebsart Allradantrieb • Ausstattungs-Paket Connected Professional • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • BMW Live Cockpit Plus • Dachhimmel Anthrazit • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang • Elektron. Sperrdifferential • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) • Heckklappenbetätigung automatisch • Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz



• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • Licht- und Regensensor • M Sport • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47) <i>Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)</i> • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenpannen-Anzeige • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System Gesetzlicher Notruf • Sitzheizung vorn • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Warndreieck	• Kennzeichenbeleuchtung LED • Kopf-Airbag-System hinten • Kraftstofftank vergrößert • Leuchtweitenregelung • LM-Felgen • Modellpflege • Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag hinten • Service-System ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Spiegel-Paket <i>Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts</i> • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Widescreen Display
--	--

Sonderausstattung	
• Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket (2) • Metallic-Lackierung • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung • Sitzbezug / Polsterung Sensatec perforiert • Standheizung	• Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • M Sport Pro Paket • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Sicherheitssystem Active Protection • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	



Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:  Eingeschränkt geprüft **Motorlauf:**  Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Fahrzeug hat Alters und Gebrauchsspuren

Schäden



Bauteil

Schaden

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Tür Hinten - Links | Abschürfung |
| 2. Stoßfänger Vorne | Abschürfung |
| 3. Frontgrill Oben | Abschürfung |
| 4. Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren |
| 5. Motorhaube | Gebrauchsspuren |
| 6. Stoßfänger Hinten | Gebrauchsspuren |



Bauteil

Schaden

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 7. Scheinwerfer rechts und links | Gebrauchsspuren |
| 8. Fahrzeug Harz Kratzer Säure | Harz-/
Säureeinwirkung |
| 9. Innenraum und Kofferraum | Gebrauchsspuren |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft




Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links

Abschürfung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



2. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Frontgrill Oben

Abschürfung



4. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren




5. Motorhaube

Gebrauchsspuren



6. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



8. Fahrzeug Harz Kratzer Säure
Harz-/ Säureeinwirkung