



## Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 03/2019 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 276.870km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 92\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                               |                                                                         |                                             |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Hersteller                    | Typ/Verkaufsbezeichnung                                                 |                                             |                         |
| Volkswagen                    | Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019] |                                             |                         |
| Kategorie                     | FIN                                                                     | Kennzeichen                                 | Laufleistung laut Tacho |
| Pritschenwagen                | WV1ZZZ7JZKX017813                                                       | -                                           | 276.870km               |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden | Polster                                                                 | Leistung                                    | Kraftstoff              |
| 04/2027 / Nicht Vorhanden     | Leder                                                                   | 114 PS (84 KW)                              | Diesel                  |
| Anzahl Schlüssel              | Serviceheft                                                             | Scheckheftgepflegt                          |                         |
| 2                             | Nein                                                                    | Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                         |
| Hubraum                       | Bordmappe                                                               | Letzter Service                             | Letzter Service am      |
| 1.968 ccm                     | liegt nicht vor                                                         | -                                           | -                       |
| Emissionsklasse               | Sitze                                                                   | Türen                                       | Getriebe-Typ            |
| Euro 6b                       | 6                                                                       | 4/5                                         | Schaltgetriebe          |
| EZ                            | Farbe                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter             |                         |
| 03/2019                       | Gelb                                                                    | 1                                           |                         |
| Importfahrzeug                | CoC Dokumente vorhanden                                                 | Land der letzten Zulassung                  |                         |
| Kein Reimportfahrzeug         | Nein                                                                    | Deutschland                                 |                         |
| Untypische Vornutzung         | CO2-Emissionen                                                          |                                             | Kraftstoffverbrauch     |
| Keine                         | 176g/km (NEFZ)                                                          |                                             | 6.7l/100km (NEFZ)       |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                                                                     |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                                                                     |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                                                                     |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                                                                     |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Laut Einlieferer: Kurbelwellendichtring Zahnriemenseite undicht<br>Dieselpartikelfilter fast voll; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Andere: Laut Einlieferer: Getriebeflansch rechts undicht;                                                  |

### Sonstige technische Mängel

Airbag leuchtet (Laut Einlieferer: Fehler Steuergerät)

## Verschleißteile

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;                       |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;                                            |
| Fahrwerk    | Andere: Laut Einlieferer: Koppelstange vorne links ausgeschlagen; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Bügel
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)



# Sonderausstattung

---

- |                                                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket                 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                                | • Heckscheibe heizbar                               |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)                                                      | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth              |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer                                                   | • Reserverad in Fahrbereifung                       |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder                                                     | • Lautsprecher (2)                                  |
| • Haltegriffe A-Säulen                                                                   | • Doppeltonfanfare                                  |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus                                                 | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos






















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)





Türe hinten rechts (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)