



Volkswagen Passat Highline

EZ 04/2007 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 325.283km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline [DE - Kb5 2.0 TDI EU4, Highline DPF, 2006 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZ7E207011	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 325.283km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.901km	Letzter Service am 03/2015
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.”

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Bremsassistent
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling silber eloxiert
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Textil	• Gepäcknetz an Vordersitzlehne
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Innenausstattung: Alcantara	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaum und Aluminium gebürstet
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill verchromt | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Chrom |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Auto-Hold-Funktion |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher) | • Business-Paket |
| • Frontscheibe heizbar | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung |
| • Raucher-Paket | • Sonderlackierung Schwarz uni |
| • Steckdose 230V | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Winter-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Multifunktionsanzeige Plus | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Rost, Lackschaden, Delle)



Dach (Rost, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)