

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller	Audi			Typ	A3 Limousine 35 TDI advanc..			Modell	35 2.0 TDI EU6d, advanced, 2020 - ..					
	VIN	WAUZZZGY5PA134565			Aufbau	Limousine			Anzahl Türen	4	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel	0588/BUN	
		Erstzulassung	04.07.2023	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	k. A.	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU	07/26
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %		Ladestand (SoC %)	0,00 %				Energieeffizienzklasse	A+		CO ₂ -Emission (g/km)	117-130 (WLTP)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter	k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	154.999 km		max. km-Stand bei Übergabe	k. A.		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	05/26	Letzter KD (km)	146.565 k..
	Farbe	Mythossschwarz Metallic			Lackierung	metallic			Reimport	k. A.	nächster KD am	k. A.	nächster KD (km)	1 km	
	Scheckheft	Ohne Einträge			Scheckheft Bemerkung										
	Polster	Leder/Kunstleder mon..			Polsterfarbe	schwarz-schwarz			Getriebe	Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk.	Euro 6d		
	Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden										
		k. A.													
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.					Chiptuning: nein						

Ausstattung	Serienausstattung:			
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Dachhimmel Stoff Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe.. Kindersicherung elektr. betätigt Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI Parkbremse elektro-mechanisch Reifendruck-Kontrollsystem Seitenairbag vorn Standard-Fahrwerk Stoßfänger Ausführung: advanced Wegfahrsperre (elektronisch)			
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel konvex, rechts Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Funkschlüssel Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Licht- und Regensensor Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Radioempfang digital (DAB) Rußpartikelfilter Servolenkung elektronisch gesteuert Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht			
Vorschäden	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel Wagenfarbe Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. Fußmatten Velours Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile.. Karosserie: 4-türig Kopfstützen hinten (3-fach) Luftzusatzheizung elektrisch Nichtraucher-Paket Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Universal-Schnittstelle Bluetooth			
	Sonderausstattung:			
	Ambiente-Beleuchtung Business-Paket Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio.. Metallic-Lackierung Rückfahrkamera Sitzheizung vorn Assistenz-Paket Head-up-Display LM-Felgen 8x17 (5-W-Speichen) Mittelarmlehne vorn mit Fach Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Sound-System DSP / Audi Sound-System Audi Drive Select Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen Matrix-LED-Scheinwerfer Neuwagen-Reifengarantie Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder m.. Stahlfelgen 6,5x16			
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €

Minderwertgutachten

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
Optischer Zustand												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	Frontbereich Steinschläge gebrauchsspur											
2.	Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt - smart repair											
3.	Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair											
Zwischensumme (Netto)												
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	Frontscheibe Steinschlag mit Riss - erneuern											
2.	Reifen VA 2mm Reifen HA3mm aussen abgefahren - erneuern											
Zwischensumme (Netto)												
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	COC-Papiere fehlen											
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
Zwischensumme (Netto)												
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand												
Technischer Zustand												
Fehlteile und Dienstleistungen												
Endbetrag (Netto)												
19% Mehrwertsteuer												
Endbetrag (Brutto)												
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
---	---											
Summe												

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen)							Leichtmetall				
	Reifen vorne		VL			VR						
	225/45 R17 91Y		4,00 mm (Bridgestone)			4,00 mm (Bridgestone)						
	Reifen hinten		HL			HR						
	225/45 R17 91Y		4,00 mm (Bridgestone)			4,00 mm (Bridgestone)						

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
	Windschott		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
	Trennnetz		Feuerlöscher	
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
	Wagenheber		Kompressor	X
	Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				
Zweiter Radsatz				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschadenhöhe			
	0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	k.A.			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Limousine 35 TDI advanced

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WAUZZZGY5PA134565

Kilometerstand: 154.999 km

Erstzulassung: 04.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)




Fahrgestellnummer (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)




Fahrzeugschlüssel, Bordmappe, Bordbuch, Serviceheft, Betriebsanleitung (DEKRA)



Kmstand (DEKRA)




kamera (DEKRA)



Navi (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)




Diagonale vorn (DEKRA)




Unteransicht Front (DEKRA)



Montierter Radsatz (DEKRA)



Unteransicht Heck (DEKRA)




Schweller (DEKRA)




Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Frontscheibe Steinschlag mit Riss (DEKRA)



Frontbereich Steinschläge gebrauchsspur (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Frontbereich Steinschläge gebrauchsspur (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




innenraum (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Tire Fit (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)