



Seat Arona Xcellence

EZ 04/2018 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 207.195km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Arona Xcellence [DE - SUV5 1.6 TDI EU6, Xcellence, 2017 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZKJZJR109955	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.195km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.073km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	65	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	70	Heckklappe	100
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Service-Maßnahmen		Datum	
☐ Ölwechsel	☐ 20.08.24	☐ Ölwechsel	☐ 19.08.24
☐ Longlife Service	☐ 20.08.23	☐ Serviceintervall	☐ 14.10.23
☐ Jack- oder Aufladungsleistungsfähigkeit festlegen	☐ ☐	☐ Hauptwerkstatt	☐
☐ Ölwechsel-Schleife	☒ ☐	☐ Service- und Unfall-Gesamt	☐
☐ Inspektionsplan	☐ ☐	☐ Service-Werstatt Service	☐
☐ Ölwechsel-Zeit	☐ ☐	☐ Datum	☐ 20.08.2008
☐ Alle Servicezeit	☐ ☐	☐ Fahrzeugnr.	☐ 1410000
☐ Ersatzschalter	☐ ☐	☐ Wichtige Hinweise	☐
☐ Haupt- und Nebenschalter	☐ ☐	☐ 1. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 2. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 3. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 4. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 5. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 6. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 7. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 8. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 9. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 10. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 11. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 12. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 13. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 14. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 15. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 16. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 17. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 18. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 19. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 20. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 21. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 22. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 23. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 24. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 25. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 26. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 27. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 28. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 29. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 30. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 31. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 32. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 33. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 34. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 35. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 36. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 37. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 38. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 39. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 40. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 41. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 42. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 43. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 44. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 45. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 46. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 47. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 48. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 49. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 50. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 51. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 52. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 53. Einbau	☐
☐ Lichtschalter	☐ ☐	☐ 54. Einbau	☐
☐ Lichtschalter			

The image shows an open car insurance policy document. The left page contains a table of coverages and a list of insured vehicles. The right page contains a section for the policyholder's details and a diagram of a car.

Left Page: Coverages and Insured Vehicles

Einzelne Absicherung	JA	NEIN
Schadenfreiheitsrabatt	☒	☐
Haftpflichtversicherung	☒	☐
Kasko	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐
Gewalt	☒	☐
Unfall	☒	☐
Brand	☒	☐
Diebstahl	☒	☐



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle)