



Mercedes-Benz C 200 Kompressor

EZ 11/2001 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 180.773km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 Kompressor		
Kategorie Coupé	FIN WDB2037451A223764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 138.837km	Letzter Service am 02/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2001	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 233g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Korosion			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	110 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	520 	Heckklappe	165 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 62 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG



Sonderausstattung

• Antenne hinten für Telefon	• Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player)
• Getriebe 6-Gang - Sequentronic	• Klimaanlage (Varianten)
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Lautsprecher vorn und hinten
• Mobiltelefon/Handy (GSM) mit Freisprechanlage	• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
• Reserverad als Notrad	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk	• Sport-Paket
• Sprachbediensystem Linguatronic	• Änderungsjahr mit Code 802
• Lautsprecher vorn und hinten	• Getriebe mechanisch - Varianten
• Klimaanlage (Varianten)	• Schiebedach (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)