



Kia Venga Dream Team

EZ 02/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 202.883km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Venga Dream Team [DE - Van5 1.6 CVVT EU6, Dream Team, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN U5YEH812BJL176736	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.883km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 193.395km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts

(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Hinten links

(5 mm)

Hinten rechts

(5 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	365 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	265 	Heckklappe	260 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Parksensoren defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung

- | | |
|--|---|
| • Laderaumboden variabel | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole Alu-Optik |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 92 kW KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schließ-/Startsystem Smart-Key |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen schwarz | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zeituhr (digital) | • Zuheizier |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING SILVER | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Audio-Navigationssystem | • Metallic-Lackierung |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Dach (Delle, Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)