

# WBAUZ95000N089721

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Halter</b>            |                   | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Kennzeichen</b>       |                   | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 177.265 km  |
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Restlauf bis Service</b>     | 22.000 km   |
| <b>Typ/Modell</b>        | X3 xDrive30d      | <b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>   | 07/2026     |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBAUZ95000N089721 | <b>Leistung</b>                 | 210 kW      |
| <b>Hubraum</b>           | 2.993 ccm         | <b>Zylinder</b>                 | —           |
| <b>Erstzulassung</b>     | 17.05.2021        | <b>Polster</b>                  |             |
| <b>Letzte Wartung</b>    |                   | <b>Lackierung</b>               | Blau        |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Hybr.Diesel/E     | <b>Getriebe</b>                 |             |

## Erstbewertung

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tür hinten rechts | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen                                    |
| 2   | Seitenwand links  | Einstieg - Kratzer - Smart Repair                                       |
| 3   | Heckklappe/-tür   | Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen                             |
| 4   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen                             |
| 5   | Kotflügel rechts  | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair            |
| 6   | Kotflügel rechts  | Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                    |
|-----|-------------------|---------------------------------|
| 1   | Seitenwand rechts | Einstieg - Kratzer - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller  | Reifentyp                  | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R20 103W | Bridgestone | Sommerreifen (mit Notlauf) | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 275/40 R20 106W | Bridgestone | Sommerreifen (mit Notlauf) | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | X3 xDrive30d      | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 177.265 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBAUZ95000N089721 | <b>Erstzulassung</b>            | 17.05.2021  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Christian Bauer)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum






Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente






Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges






Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges




**Abbildung 26:** Sonstiges




**Abbildung 27:** Sonstiges




## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen






**Beschädigung #3:** H  
instandsetzen


klappe - Delle(n) - sanft




**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -  
sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -  
sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren