



## Opel Astra Energy

EZ 07/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 203.492km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                    |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Astra Energy [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Energy ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2014] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>W0LPD8E63E8067987                                                                                           | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>203.492km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                               | Leistung<br>110 PS (81 KW)                                             | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                             | Letzter Service<br>195.467km                                           | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                         | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2014                                              | Farbe<br>Blau                                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                    | CO2-Emissionen<br>97g/km (NEFZ)                                        | Kraftstoffverbrauch<br>3.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 105                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 105                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 95                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung

- |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Licht-Paket                                      | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar                 |
| • Modellpflege                                     | • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF                  |
| • Nebelschlussleuchte                              | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP SKY                |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                       | • Rußpartikelfilter                                |
| • Rücksitz geteilt / klappbar                      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6              |
| • Seitenairbag vorn                                | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig            |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                 | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)           |
| • Start/Stop-Anlage                                | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole        |
| • Tagfahrlicht LED                                 | • Türgriffe außen Wagenfarbe                       |
| • Wärmeschutzverglasung                            | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung            |
| • ecoFLEX-Paket                                    |                                                    |



## Sonderausstattung

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad                     | • Einschaltautomatik für Fahrlicht        |
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat)        | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenraum-Paket                               | • Innenspiegel mit Abblendautomatik       |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                        | • Komfort-Paket                           |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                   | • Lenkrad (Leder)                         |
| • Lenkrad heizbar                               | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung      |
| • Mittelarmlehne hinten                         | • Nebelscheinwerfer                       |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten               | • Reserverad in Fahrbereifung             |
| • Scheibenwischer mit Regensensor               | • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze      |
| • Sicht-Paket                                   | • Sitzheizung vorn                        |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |                                           |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)