



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 04/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 133.975km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZDP060777	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.413km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	225 	Heckklappe	220 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1395 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Metallic-Lackierung |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Winter-Paket | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Abbiegelicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Fahrzeugfotos











04.06.2013

STADTAMT BREMEN
ZULASSUNGSTELLE

28207 BREMEN
T.A.

ED756125

VOLKSWAGEN, VW
AU
ACACBKA5
PDTF7C981N78J0WLYR2
GOLF
VOLKSWAGEN, VW
8603
WVWZZZAUZDP068777
81
PZ, 7. PER. DAF. B. 8. SP. I.
KORDILLASUSINE
BLAU
1395
8603
11*2807/45*8603*85
98.02.2013

2013 000193 501302 00260 000 JA
24012206 YHG128 71100 AL 123
181

VOLKSWAGEN /
15.03.201

Fulda
H.T. 808

de/Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit standarder Inspektion

☒ LongLife-Motor-Verfahren

☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

☒ Reparaturschulung

☒ Nacharbeiten (auch auf den Auftrag hinweisen)

Service durchgeführt am: 04.11.14

mit dem Gerät: 114/13

Werkstattnummer: 123/38393

Service durchgeführt von: 123/38393

123/38393
SCHMIDT + KOCH
Golf
Stromversorgungs- und
Lichtsysteme

123/38393
SCHMIDT + KOCH
Golf
Stromversorgungs- und
Lichtsysteme

Welcher Service-Termin ist als nächstes erforderlich?

11.15

112000

Impfungen/öl

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10: Prospektansicht, Gut für die Fahrzeug- und Karosserieprüfung

Im Fachbereich markiert in Abb. 10 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackabrieb ☐ Rostschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

de/Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit standarder Inspektion

☒ LongLife-Motor-Verfahren

☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

☒ Reparaturschulung

☒ Nacharbeiten (auch auf den Auftrag hinweisen)

Service durchgeführt am: 04.11.14

mit dem Gerät: 114/13

Werkstattnummer: 123/38393

Service durchgeführt von: 123/38393

123/38393
SCHMIDT + KOCH
Golf
Stromversorgungs- und
Lichtsysteme

123/38393
SCHMIDT + KOCH
Golf
Stromversorgungs- und
Lichtsysteme

Welcher Service-Termin ist als nächstes erforderlich?

11.15

112000

Impfungen/öl

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10: Prospektansicht, Gut für die Fahrzeug- und Karosserieprüfung

Im Fachbereich markiert in Abb. 10 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackabrieb ☐ Rostschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)