



Ford Transit 350 L3 Doppelkabine Trend

EZ 05/2022 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 83.104km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit 350 L3 Doppelkabine Trend [DE - PrDK4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d, RWD 350 L3 Trend, 2020 - 2023]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WF0CXXTTTRCNL20289	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.104km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 251g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	75	Heckklappe	-
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Zylinderkopf muss erneuert werden; Motor teilzerlegt;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Sämtliche Kontrollleuchten nicht prüfbar;

Zusatzinformationen

Schonbezüge nicht ohne größeren Aufwand zu entfernen, weitere Schäden möglich;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Haltearm lang
- Außenspiegel mit Haltearm kurz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar

• Heizung mit Umluftschaltung	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
• Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard	• Klimaanlage
• Kühlergrill mit Chromleiste	• Kühlergrill schwarz grau
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP ORANGE
• Radioempfang Digital (DAB+)	• Radstand 3954 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz-Paket 1 (2 Doppelsitze, 2.Reihe, abnehmbar)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht	• Technologie-Paket 8
• Trend	• Wärmeschutzverglasung leicht getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t
• Airbag Beifahrerseite	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Anhängersteckdose 13-polig	• Anhängervorrichtung
• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	• Generator verstärkt
• Kaltstart-Paket	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung	• Schmutzfänger vorn
• Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Standheizungs-Paket 1	• Zusatzheizung mit Zeitsteuerung
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)