



Ford Fiesta Ambiente

EZ 07/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 125.913km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [AT - LimS3 1.25 EU5, Ambiente, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0CXXGAKCDA23571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.913km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.121km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze Wagenfarbe
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE | • Radiovorbereitung |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------|---|
| • Klimaanlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, containing various fields and checkboxes. The document is titled "Fahrzeug-Inspektion und Wartung" and includes sections for "Allgemeine Angaben", "Technische Daten", and "Wartungshistorie".

Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, containing various fields and checkboxes. The document is titled "Fahrzeug-Inspektion und Wartung" and includes sections for "Allgemeine Angaben", "Technische Daten", and "Wartungshistorie".

Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, containing various fields and checkboxes. The document is titled "Fahrzeug-Inspektion und Wartung" and includes sections for "Allgemeine Angaben", "Technische Daten", and "Wartungshistorie".



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)