



Audi A3

EZ 11/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 158.732km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.6 EU4, Attraction, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8P08A091132	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.732km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.658km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	360 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	125	Heckklappe	280 
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Modul
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Audiosystem chorus (Radio/CD-Player) | • Außentemperaturanzeige |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Klimaautomatik |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektien Service
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Scheiben
☒ Wasserpumpe
☐ Lichtmaschine
☐ Motorölwechsel
☐ Ölwechsel
☐ Ölwechsel

Im Stand 15.1658
 Mobilitätsgarantie bis:
 Anzeiger Service
 max. km: _____

22052025

Datum, Stempel des Audi Betreibs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektien Service
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Scheiben
☐ Wasserpumpe
☐ Lichtmaschine
☐ Motorölwechsel
☐ Ölwechsel
☐ Ölwechsel

Im Stand _____
 Mobilitätsgarantie bis:
 Anzeiger Service
 max. km: _____


Datum, Stempel des Audi Betreibs

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)