



Opel Corsa Edition

EZ 03/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 197.356km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.4 EU4, Edition, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL6874233375	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.356km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.161km	Letzter Service am 06/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektro-Paket
- Fahrassistenten-System: Geschw.-Überwachung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrradträgersystem am Heck FlexFix | • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Undicht



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Brandloch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Brandloch)