



BMW

2 Gran Coupe (F44)

VIN	WBA11AK0607R31918	Anzahl der Türen	4
Motorart	Benzin	Anzahl der Sitze	5
Leistung	100 kW	Kraftstoff	Benzin
PS	136 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.499 ccm	Nächste HU	08/2027
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DBD	Laufleistung	63.374 km
Lackierung	SNAPPER ROCKS BLUE METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)	Erstzulassung	22.08.2024
Innenraum	Schwarz / Leder	Nächste HU	08/2027
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	11.08.2026 - 15:42 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.



Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Aerodynamik-Paket
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Armauflage vorn
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- ✓ BMW Live Cockpit Professional
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- ✓ elektronische Diebstahlsicherung
- ✓ Entfall Touch Funktion BMW Controller
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Performance Control
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Generator 120 A
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Licht-Paket
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Sport
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- ✓ Navigations-Paket ConnectedDrive
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (Personal Profile)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- ✓ Service-System: Concierge Services
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- ✓ Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- ✓ Sportlenkung (M-Technic)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ WLAN-Hotspot
- ✓ Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- ✓ Außenspiegel-Paket
- ✓ Comfort-Paket
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- ✓ Head-up-Display
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Boston
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Länder-AV Deutschland
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ LM-Felgen 8x18 (Y-Speiche 553 M, Bicolor)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Parkassistent-Paket
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/40R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/40R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/40R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	195/55R17	Pirelli	Winter	6 mm
1	Rechts	195/55R17	Pirelli	Winter	6 mm
2	Links	195/55R17	Pirelli	Winter	7 mm
2	Rechts	195/55R17	Pirelli	Winter	7 mm



Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren
2	Tür VR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
3	Felge VR	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
4	Stoßfänger HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
5	Felge HR	Art der Beschädigung: Verschrammung
6	Felge VR 2 satz	Art der Beschädigung: Verschrammung
Gebrauchsspuren:		
7	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Stoßfänger HL	Art der Beschädigung: Oberflächliche Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Ladekante	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Servicenachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 Stoßfänger vorne

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren



2 Tür VR

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



3 Felge VR

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern



4 Stossfänger HR

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



5 Felge HR

Art der Beschädigung: Verschrammung



6 Felge VR 2 satz


Art der Beschädigung: Verschrammung



Gebrauchsspuren:

7 Stossfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur



8 Stossfänger HL


Art der Beschädigung: Oberflächliche Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





9 Motorhaube

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur



10 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur





11 Ladekante

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



12 Einstieg VL

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

