



Volkswagen Eos Basis

EZ 11/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 242.071km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Eos Basis [DE - Cp/Ca2 1.4 TSI EU5, 2010 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1FZCV012950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.071km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|---|---|
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: Black Oak Brown Metallic |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schiebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitz vorn links |
| • Sitze: Sportsitz vorn rechts | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Paket mit Aluminium-Dekor | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistent-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) |
| • Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Frontscheibe infrarot-reflektierend |
| • Fußmatten Textil | • Fußraumbeleuchtung vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Black |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Keyless Access |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert) | • Sitzheizung vorn |

- | | |
|------------------|---|
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket Kansas |
| • Technik-Paket | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Windschott | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)