



Opel Meriva Drive

EZ 09/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.285km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Drive [DE - Van5 1.6 CDTI EU6, drive ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9ER7G4335329	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.285km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.700km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifendruckwarner

- | | |
|--|---|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Original Fahrzeug Farbe: Argon Silber/Ice Silver (M2) | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | • Funktions-Paket |
| • Komfort-Paket | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Winter-Paket |
| • Doppeltonfanfare | • Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Ablagetisch an Rückenlehne |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Parkpilotsystem hinten | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















8 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.07.24 km: 74700

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: -25 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

AUTO R. Niederl
Kfz-Meisterbetrieb
Regensburger Straße 14
93309 Kelheim
Telefon (09441) 5554

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 07.07.22 km: 48060

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: -25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

AUTO R. Niederl
Kfz-Meisterbetrieb
Regensburger Straße 14
93309 Kelheim
Telefon (09441) 5554

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 05.09.19 km: 25463

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: -25 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

AUTO R. Niederl
Kfz-Meisterbetrieb
Regensburger Straße 14
93309 Kelheim
Telefon (09441) 5554




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)