



Fiat 500 Icon

EZ 06/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 90.343km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Icon [DE - LimS3, Icon (42 kWh), 2020 - 2026]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFAEFAC45MX031824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.343km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.772km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 42,0 kWh	Batteriespannung * 400 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1685 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug hat Kratzer an:Fahrer- und Beifahrertür; Stoßfänger vorne und hinten und dem Dach.Dellen auf der Motorhaube und dem Seitenteil rechts.Das Seitenteil links wurde unsachgemäß instandgesetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 4 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung
• Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)	• Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
• Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW)	• Fahrzeugschlüssel in Stein-Optik
• HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen)	• Halterung Smartphone
• Heckscheibe heizbar	• Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
• Karosserie: 3-türig	• Kopfstützen hinten
• Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Memoryfunktion für Sitz vorn links
• Mobile Online Dienste UConnect Live	• Nebelschlussleuchte
• One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)	• Original Fahrzeug Farbe: NERO PROFONDO/CATTIVO/KYALAMI/MASACCIO
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB+)
• Scheinwerfer H4	• Schnellladefunktion 85 kW (DC)
• Seitenschutzleisten schwarz glänzend	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Uni-Lackierung
• Fensterheber elektrisch vorn	• Regen-/Lichtsens

- | | |
|--|--|
| • Wärmeschutzverglasung | • Lenkrad (Soft Touch) mit Multifunktion |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 10,25") |
| • Notrufsystem (eCall) | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • USB-Schnittstelle | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) |
| • Beifahrerairbag abschaltbar | • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) | • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB) | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrmodusschalter | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Keyless-Entry & Go | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe für Elektrofahrzeug |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Komfort-Paket | • Scheibenwischer beheizbar |
| • Sitz vorn links verstellbar (6-fach) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)