



Opel Astra Dynamic

EZ 02/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 135.164km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Dynamic [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Dynamic, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN W0LBF6EB2GG054825	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.164km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.954km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre

• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Check-Control-System	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fensterheber elektrisch hinten	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA



Sonderausstattung


• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
• CD-Laufwerk	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Ergonomiesitz vorn links	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Winter-Paket Premium	• Dachantenne im Haifischflossen-Design
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

8 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.19 km: 129562

Motoröl: **TOTAL elfea**

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: **5 W-30**

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: **-27°C**

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenparatursatz
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel

Autohaus DARTMANN GmbH
Opel-Vertragshändler
48291 Tegele - Tel. 9 31 40

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.19 km: 129562

Motoröl: **TOTAL elfea**

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: **5 W-30**

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: **-27°C**

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenparatursatz
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel

Autohaus DARTMANN GmbH
Opel-Vertragshändler
48291 Tegele - Tel. 9 31 40

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.19 km: 129562

Motoröl: **TOTAL elfea**

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: **5 W-30**

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: **-27°C**

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenparatursatz
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel

Autohaus DARTMANN GmbH
Opel-Vertragshändler
48291 Tegele - Tel. 9 31 40

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.19 km: 129562

Motoröl: **TOTAL elfea**

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: **5 W-30**

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: **-27°C**

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenparatursatz
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel

Autohaus DARTMANN GmbH
Opel-Vertragshändler
48291 Tegele - Tel. 9 31 40



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)