



Renault Clio Experience

EZ 02/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.408km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Experience [DE - LimS5 1.0 S Ce 75 EU6d-T, Experience, 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1RJA00564477405	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler Notruf

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument analog
- Kopfstützen verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW SGe
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schaltpunktanzeige

- | | |
|--|---|
| • Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Chrom | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Audiosystem Radio Connect (Bluetooth-/USB-Schnittstelle, R&GO) | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Klimaanlage | • Original Fahrzeug Farbe: FEUERROT |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: DeLuxe | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Metallic Dezir Rot | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Licht- und Regensensor |
| • Verglasung hinten stark abgedunkelt | • Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7") |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Einparkhilfe hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Klimaautomatik | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











1. Allgemeine Angaben 1.1 Name des Bauwerks: ... 1.2 Standort: ... 1.3 Auftraggeber: ... 1.4 Entwurfsjahr: ... 1.5 Entwurfsart: ... 1.6 Maßstab: ... 1.7 Zeichnungsnummer: ... 2. Beschreibung des Bauwerks 2.1 Bauweise: ... 2.2 Bauteile: ... 2.3 Konstruktion: ... 2.4 Fundament: ... 2.5 Dach: ... 2.6 Außenwand: ... 2.7 Innenwand: ... 2.8 Bodenplatte: ... 2.9 Stützsystem: ... 2.10 Treppen: ... 2.11 Aufzüge: ... 2.12 Elektrische Anlagen: ... 2.13 Sanitär-Anlagen: ... 2.14 Heizung: ... 2.15 Lüftung: ... 2.16 Klimaanlage: ... 2.17 Beleuchtung: ... 2.18 Brandschutz: ... 2.19 Sicherheit: ... 2.20 Sonstige: ... 3. Berechnungen 3.1 Lasten: ... 3.2 Stützkräfte: ... 3.3 Momente: ... 3.4 Querkraften: ... 3.5 Schubspannungen: ... 3.6 Normalspannungen: ... 3.7 Dehnungen: ... 3.8 Verschiebungen: ... 3.9 Stabilität: ... 3.10 Bruchzustand: ... 3.11 Dauerhaftigkeit: ... 3.12 Wirtschaftlichkeit: ... 3.13 Umweltverträglichkeit: ... 3.14 Sonstige: ... 4. Zeichnungen 4.1 Grundriss: ... 4.2 Schnitt: ... 4.3 Detail: ... 4.4 Sonstige: ... 5. Anlagen 5.1 Elektrische: ... 5.2 Sanitär: ... 5.3 Heizung: ... 5.4 Lüftung: ... 5.5 Klimaanlage: ... 5.6 Beleuchtung: ... 5.7 Brandschutz: ... 5.8 Sicherheit: ... 5.9 Sonstige: ... 6. Sonstiges 6.1 Bemerkungen: ... 6.2 Anlagenplan: ... 6.3 Sonstige: ...	2. Technische Angaben 2.1 Bauweise: ... 2.2 Bauteile: ... 2.3 Konstruktion: ... 2.4 Fundament: ... 2.5 Dach: ... 2.6 Außenwand: ... 2.7 Innenwand: ... 2.8 Bodenplatte: ... 2.9 Stützsystem: ... 2.10 Treppen: ... 2.11 Aufzüge: ... 2.12 Elektrische Anlagen: ... 2.13 Sanitär-Anlagen: ... 2.14 Heizung: ... 2.15 Lüftung: ... 2.16 Klimaanlage: ... 2.17 Beleuchtung: ... 2.18 Brandschutz: ... 2.19 Sicherheit: ... 2.20 Sonstige: ... 3. Berechnungen 3.1 Lasten: ... 3.2 Stützkräfte: ... 3.3 Momente: ... 3.4 Querkraften: ... 3.5 Schubspannungen: ... 3.6 Normalspannungen: ... 3.7 Dehnungen: ... 3.8 Verschiebungen: ... 3.9 Stabilität: ... 3.10 Bruchzustand: ... 3.11 Dauerhaftigkeit: ... 3.12 Wirtschaftlichkeit: ... 3.13 Umweltverträglichkeit: ... 3.14 Sonstige: ... 4. Zeichnungen 4.1 Grundriss: ... 4.2 Schnitt: ... 4.3 Detail: ... 4.4 Sonstige: ... 5. Anlagen 5.1 Elektrische: ... 5.2 Sanitär: ... 5.3 Heizung: ... 5.4 Lüftung: ... 5.5 Klimaanlage: ... 5.6 Beleuchtung: ... 5.7 Brandschutz: ... 5.8 Sicherheit: ... 5.9 Sonstige: ... 6. Sonstiges 6.1 Bemerkungen: ... 6.2 Anlagenplan: ... 6.3 Sonstige: ...
---	---



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)