



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 10/2007 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 137.731km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - Kb5 1.4 TSI EU4, Comfortline, 2007 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZ8M323864	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.586km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links



(7 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	360 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	450 
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	120 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	120 
Motorhaube	120 	Heckklappe	220 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe hinten
- Fahr-Komfort-Paket
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz mit Armlehne
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäcksicherungsnetz
- Metallic-Lackierung
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Coming-Home-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.10.07	0603	ALF000075	2	01	103 / 5600	203
MI	AC		4556-4654		1781	
WVWZZZ1KZ8M323864	1	6	1452-1519		1451	
VOLKSWAGEN, VW			-	75	-	
1KM			169	1980	1980	
ACBMY			1030	1000	-	
FA6FD62E0220GGN1			1030	1000	-	
-			75	3800	69	
GOLF			1400	720	5	-
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91V			
Kombilimousine			-			
70/220/EWG*2003/768/EG			GRAU		7/-	
EURO 4			e1*2001/116*0328*09			
Benzin			03.07.07	0K	FZ329696	
0001	0462	1390				
F.1/F.2:+5 u. 7.2/B.2:+35 b. Anhängetrieb*0.1:1700 bi s 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.zuges max.3380kg*FZ ist mit werkseitig montierter AHK bei Anh-Betr.mit erh.Faktor für 100km/h geeignet*ww.AHK lt.ETG6*						

11.10.2007

26.09.2021

AKKID DURCH DER LANDRAI
STRASSENVERKEHRSAMT

STZSI DURCH
I.A.

FZ 329696

VOLKSWAGEN, VM
1KM
ACBMY
FA6FD62E0220GGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
0603
WVWZZZ1KZ8M323864
MI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
1390
Benzin
e1*2001/116*0328*09
03.07.2007

STZSI DURCH DER LANDRAI
STRASSENVERKEHRSAMT
STZSI DURCH
I.A.

Der bisherige FZ-Brief / ZBI: VM754845 wurde einbezogen / entwer-
tet und zurückgegeben.

11.10.2007

26.09.2021

AKKID DURCH DER LANDRAI
STRASSENVERKEHRSAMT

STZSI DURCH
I.A.

FZ 329696

VOLKSWAGEN, VM
1KM
ACBMY
FA6FD62E0220GGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
0603
WVWZZZ1KZ8M323864
MI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
1390
Benzin
e1*2001/116*0328*09
03.07.2007

STZSI DURCH DER LANDRAI
STRASSENVERKEHRSAMT
STZSI DURCH
I.A.

Der bisherige FZ-Brief / ZBI: VM754845 wurde einbezogen / entwer-
tet und zurückgegeben.

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATI	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschüssigkeits-Wechsel	☒	☐	Luftströmungsventil	☐	☐
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Reifenfüllflasche	☐	☐
Datum: 25.3.24			Stech- und Poliermaschine	☐	☐
km- Stand: 127.546			Zurücksetzen	☐	☐
Rechnungsnummer:			Zündkerzen	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒			
Service durchgeführt von:			LongLife-Mobilisierungsplan:		

Franken
 Elisabethstraße 2
 52428 Jülich
 Tel. 024 61 / 52204
 Fax 024 61 / 56799


BOSCH Service

Meist 1.1 Serviceplan

Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Intervall-Service	☒	☐	ATI	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Bremsschüssigkeits-Wechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Luftströmungsventil	☐	☐
Datum: 22.03.2012			Reifenfüllflasche	☐	☐
km- Stand: 113.918			Stech- und Poliermaschine	☐	☐
Rechnungsnummer:			Zurücksetzen	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒			
Service durchgeführt von:			LongLife-Mobilisierungsplan:		

Franken
 Elisabethstraße 2
 52428 Jülich
 Tel. 024 61 / 52204
 Fax 024 61 / 56799

BOSCH Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)