



BMW 3 Touring (G21N)

VIN	WBA31FZ020FU43843	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	5
Leistung	140 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	190 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.995 ccm	Nächste HU	01/2028
Getriebeart	8-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/CTZ,0005/CWC,0005/CYP,0005/CZF	Laufleistung	47.904 km
Lackierung		Erstzulassung	29.01.2025
Innenraum	Schwarz / Alcantara / Sensatec-Kombination	Nächste HU	01/2028
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung

Datum 24.07.2026 - 13:13 Uhr
Besichtigung bei
Ort
Anwesende

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Aerodynamik-Paket M-Technic
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- ✓ BMW Live Cockpit Plus
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Dachhimmel Anthrazit
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Dynamische Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- ✓ Dynamische Traction Control (DTC)
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- ✓ Fernentriegelung Heckklappe
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Fußraumbeleuchtung vorn
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kopfstützen hinten klappbar
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Sport
- ✓ Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- ✓ Modellpflege (2)
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- ✓ Sportdifferential
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Variable Sportlenkung
- ✓ Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- ✓ Widescreen Display

Sonderausstattung

- ✓ Adaptives Fahrwerk M-Technic
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- ✓ BMW Live Cockpit Professional
- ✓ Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsattel lackiert, rot hochglänzend)
- ✓ Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- ✓ Comfort-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Gepäckraum-Paket
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Innovations-Paket
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Bicolor)
- ✓ M Sport Pro Paket
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Parkassistent-Paket Plus
- ✓ Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Sicherheitsgurte M
- ✓ Sicherheitssystem Active Protection
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Sound-System Harman-Kardon
- ✓ Standheizung
- ✓ Surround-Kamerasystem (Surround View)
- ✓ Verglasung Akustikglas

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Dennis Ditsch vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40 R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35 R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	
Profiltiefe	
Hersteller	
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	
Profiltiefe	
Hersteller	
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/45 R18	Pirelli	Winter	6 mm
1	Rechts	225/45 R18	Pirelli	Winter	6 mm
2	Links	255/40 R18	Pirelli	Winter	4 mm
2	Rechts	255/40 R18	Pirelli	Winter	4 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag Art der Reparatur: Erneuern
2	Stoßfänger + Grill vorn	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
3	Beifahrertür	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Lackieren
4	Fahrertür	Art der Beschädigung: Kantenschäden Art der Reparatur: Lackieren
5	Kofferraumklappe	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Lackieren
6	Sommerfelge vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
7	Sommerfelge vorne links	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
8	Sommerfelge hinten rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
		der Beschädigung: Kratzer paratur: Gebrauchsspuren eschädigung: Steinschläge paratur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Foto 4




Laufleistung



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8




Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Foto 10



Geöffneter Kofferraum / Laderaum




Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14




Frontansicht direkt

Foto 15



Foto 16



Rad vorne rechts



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20




Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24




Sonderausstattung

Foto 25



Sonderausstattung

Foto 26



Servicebedarf

Position (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Steinschlag

Art der Reparatur: Erneuern



2 Stoßfänger + Grill vorn

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern



3 Beifahrertür

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Lackieren



4 Fahrentür

Art der Beschädigung: Kantenschäden

Art der Reparatur: Lackieren



5 Kofferraumklappe

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Lackieren



6 Sommerfelge vorne rechts

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern



7 Sommerfelge vorne links

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern



8 Sommerfelge hinten rechts

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern



Akzeptierte Gebrauchsspuren

9 Radlauf hinten rechts

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



10 Motorhaube

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



