



Volkswagen Transporter Kasten

EZ 06/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 107.376km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten [DE - Ka4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZFH157591	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.376km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.384km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	• Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
• Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum	• Getriebe 6-Gang
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• LKW-Zulassung
• Leuchtweitenregelung	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Radstand 3000 mm	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheinwerfer H4
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Sitzreihe entfällt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung


- Ablagen: Gepäcknetz an Türen hinten
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz
- Doppeltonfanfare
- Elektrik-Paket 1
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch
- Haltegriffe vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













18.06.15	0603	AVR251167	2	01	103/3500	173
N1	BB		4892		1904	
WV1ZZZ7HZFH157591	8		1970-1990		1797-2213	
VOLKSWAGEN, VW				100		
7J0			198	2800	2800	
GCAAC280X0			1550	1550		
NNFM6500816NVR0/MJG3SS			1550	1550		
			77	2375	73	
TRANSPORTER			2500	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 103T			
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C 103T			
Van						
715/2007*136/2014M			GRAU		7/-	
EUR05;M;PI;CI; N1 III, N2			e1*2007/46*0130*15			
Diesel			24.09.14	K	EL829426	
0002	35M0	1968				
7.2/8.2:0 b. Anhangetrieb*Techn.zul.Ges-Masse d.Zugk ombination:5200kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m .spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h ge m.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0*Höhe bis 2298*Stufe PMK 4 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)