



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD

EZ 01/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 201.863km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach RWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9031086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.863km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.000km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 269g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Tachograph verbaut Klebereste Folie sichtbar

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau

- | | |
|---|--|
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Wärmeschutzverglasung |
| • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster | • Verzurrösen Laderaum |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Heckantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Armaturentafel mit Zusatzkonsole |
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rundumkennleuchten (2) vorn und hinten | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • Trittstufe hinten rechts | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Regensensor |
| • Bodenbelag im Laderaum Holz | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Notrufsystem |
| • Sprachsteuerungs-System | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrtenschreiber digital | • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Rückfahrkamera | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Anderer Schaden): Rundumleuchten montiert



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)




Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)