



Citroen Berlingo Selection

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 293.760km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Selection [DE - Van5 eHDi 90 FAP EU5, Selection, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF77J9HP8DJ778933	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 293.760km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen Korrosion

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	359 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Vorderachse und Hinterachse mit Geräuschentwicklung - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Fensterheber vorn links ohne Fkt. - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Scheinwerfer vorn beidseitig, Streuscheibe oberhalb matt - erneuern, Starke Korrosion umlaufend am ganzen Fahrzeug, Betriebsbremse vorn, Tragbild mangelhaft - erneuern, Betriebsbremse hinten schwergängig - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Betriebsbremse hinten, Tragbild mangelhaft - erneuern, Antriebswelle links, Manschette gerissen - erneuern, abnehmbare AHZV demotieren - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Schlüssel AHZV

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Black-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Modellvariante CO2-optimiert (Airdream) |
| • Motor 1,6 Ltr. - 68 kW e-HDi FAP | • Nebelscheinwerfer |
| • Pyrotechnischer Gurtstraffer | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebetür links mit Ausstellfenster |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stop-Start-Anlage | • Stoßfänger teilweise lackiert |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, links | • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • CoolTech Paket |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Komfort-Paket |
| • Dachreling | • Modutop (Dachstausystem) |
| • Heckscheibe aufstellbar | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Kindersicherung elektr. betätigt |
| • Heckklappe, Scheibe ausstellbar | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Duftspender integriert | • USB-Box |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Klimaautomatik |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Dach (Anderer Schaden): Antenne defekt



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)