



Skoda Octavia RS

EZ 08/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 139.482km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, RS, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE7NE4J0275004	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.482km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.751km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer;



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 169 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Progressivlenkung	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Sport-Design	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Türen mit Warnleuchte
• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung	• Gurtstraffer hinten
• Bremsenergierückgewinnung	• Start/Stop-Anlage
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Maxi-DOT Display	• Tagfahrlicht LED
• Gurtstraffer	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	



Sonderausstattung

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Radioempfang digital (DAB)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt	• Kühlergrill schwarz
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
• Kühlergrill mit Chromrand	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Dachreling eloxiert	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.08.2018	8004	AQD000240	2	1	169/4700	247
M1	AC		4689	4789	1814	-
TMBJE7NE4J0275004	9		1452	1482	1442	-
SKODA			-	75	-	
5E			0149	1933	1933	
ACCHHAX0			990	970	-	
RFM6FM62Q037V2MLN647			990	970	-	
OCTAVIA			79	3750	75	
SKODA (CZ)			1600	720	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/35	R19 88Y		
Kombilimousine			225/35	R19 88Y		
715/2007*2016/646W			-	SCHWARZ / -	9/-	
EURO6;W;P1/C1; M; N1 1			-	e11*2007/46*0243*26		
Benzin			-	13.12.2017	K	EX601767
0001	36W0	1984				
7.2/8.2:47 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBIN						
ATION:3533KG*WW.AHK LT.EGTG***						

(Raum für weitere amtlich vorgeschriebene Aufzeichnungen)

Kontrollnummer

Fähigkeit der nächsten HU

März 96

Außenbetriebserzung
24.07.2026

Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
74523 Schwäbisch Hall

Unterschrift

Handwritten text on the left margin: "Handwritten for data entry training - Baumgartner"

Form: Service Bericht

Fields filled out:

- Fahrweg/Start-Platzname: _____
- Reparaturstraße, Nr.: _____
- Datum: 09.07.2025
- Km Stand: 123751
- Was wurde erneuert?
 - Zahnriemen: ☒ JA ☒ NEIN
 - Motöl/Gewichtöl: ☒ ☐
 - Ölfiler: ☒ ☐
 - Kraftstofffilter: ☐ ☒
 - Polen-/Staubfilter: ☒ ☐
 - Kreislaufgeschlecht: ☐ ☒
 - Zündkerzen: ☐ ☒
 - Bremsflüssigkeit: ☐ ☒
 - Kondfilter: ☒ ☐
- Inspektionen
 - ☐ PSI? ☐ AU
 - Sonder-Reparaturen: _____
- Meine Ölarbe:
 - Motölmarke: Castrol
 - Valvolley/Motul: 5W40
- Möbliergarante:
 - Modelle: ☐ ☐
 - Gewisse gegen Beschädigung: ☐ ☐
 - Ein Jahr Garantie (Nicht Service)
- Signature:
 - JKS Classic-Cars
 - Karlheinz Jaksch, Geschäftsführer
 - Handwritten signature
 - Stempel: JKS Classic-Cars

CE HT

Fahrzeug-Kenn-Nummer: _____

Reparatur-Auftr. Nr.: _____

Datum: 26.12.24

Im Jahr: 96448

**SERVICE
BERICHT**

Was wurde erneuert?

Zahnriemen	☐	☒
Motoröl / Gewindestift	☒	☒
Ölfilter	☒	☒
Kurbelwellen	☒	☒
Pumpen/Schaltöl	☒	☒
Klimaanlagencheck	☒	☒
Zündkerzen	☒	☒
Bremsscheibe	☒	☒
Komfort	☒	☒

Brem. Delays

Inspektionen

☒ TÜV ☒ AU

Sonstige Reparaturen: _____

Meine Ösorte

Motorölkarte: _____

Vollkraft/Motol: SW30

Mobilisationsrate

Arbeitsrate: ☐ ☐

Geräte gegen Beschädigung
(bei dem Auftraggeber selbst): ☐ ☐

*SW-Classic-Care
Kampfschuttschiff
Teufel'sche Kiste*

© 2000-2001 SW-Classic

*Guthaben für die nächsten 12 Monate, danach 100%iger Preis

Fahrzeugkennzeichen: W 10225 Datum: 21.6.22
 Registrierungs-Nr.: 74446 Im Dienst: 74446

SERVICE BERICHT

Was wurde erneuert?

	Ja	Nein
Zahnriemen	☒	☐
Motoröl/Ölwechsel	☒	☐
Ölfilter	☒	☐
Kurbelölwanne	☒	☐
Falten/Stoßdämpfer	☒	☐
Klimaanlage/Schlauch	☒	☐
Zerklüftung	☒	☐
Bremsscheiben	☒	☐
Kurbelgehäuse	☒	☐

Inspektionen

☐ HJ* ☐ AU

Sonstige Reparaturen: _____

Meine Ölorte:

Motorölmarke: _____

Vakuumöl/Motoröl: SW30

Mobilitätsgarantie

Motoröl

Garantie gegen Beschädigung des Motors (wegen Ölwechsel)

☐ HJ* ☐ AU

SKODA SERVICE

10 Jahre / 100.000 km

10 Jahre / 100.000 km

10 Jahre / 100.000 km

Fahrzeugkennzeichen: _____ Datum: 28.3.23
 Registrierungs-Nr.: _____ Im Dienst: 172.127

SERVICE BERICHT

Was wurde erneuert?

	Ja	Nein
Zahnriemen	☒	☐
Motoröl/Ölwechsel	☒	☐
Ölfilter	☒	☐
Kurbelölwanne	☒	☐
Falten/Stoßdämpfer	☒	☐
Klimaanlage/Schlauch	☒	☐
Zerklüftung	☒	☐
Bremsscheiben	☒	☐
Kurbelgehäuse	☒	☐

Inspektionen

☐ HJ* ☐ AU

Sonstige Reparaturen: _____

Meine Ölorte:

Motorölmarke: _____

Vakuumöl/Motoröl: _____

Mobilitätsgarantie


Motoröl

Garantie gegen Beschädigung des Motors (wegen Ölwechsel)

☐ HJ* ☐ AU

Autobahn

Autobahn



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)