

Fiat

FIAT DUCATO H2 KASTENWAGEN (290/295)(11.2023->) 35 L4H2 140 MULTIJET MAXI HOCHDACH VERBLECHT MOTOR 2,2 LTR. - 103 KW TURBODIESEL
MULTIJET KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: ZFA250008SG038877



Beschreibung

	Zulassungsdatum 25/07/2025	Laufleistung 33910 km
Farbe COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 2184	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 103 KW	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen
			
002	Notrad / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Stoßfänger / Vorne ¹	Fleck	Reinigen



004

Kotflügelzierleiste / Vorne Links

Verchromt : Nein

Delle

Ersetzen



005

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Ersetzen



006

Blinker / Links

Kratzer

Ersetzen



007

Außenspiegelkappe / Links

Kratzer

Smart Repair



008

Entklebung / -

Beklebt

Akzeptabel



009

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links ²

Keine

Reparieren



010 Säule / Hinten Links³

Fleck

Polieren



011 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



012 Dichtnaht / Vorne Links

Schlecht Repariert

Smart Repair



013 Stoßfänger / Hinten Links⁴

Fleck

Reinigen



014 Stoßfänger / Hinten⁵

Kratzer




Smart Repair






015 Sensor Einparkhilfe / Hinten⁶

Fleck

Reinigen

			
016 Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts ⁷ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Fleck	Reinigen	
			
017 Zierleiste Heckklappe / Unten Links ⁸ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Fleck	Reinigen	
			
018 Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts	Beklebt	Ersetzen	
			
019 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts ⁹ Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren	
			
020 Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links Bezugsmaterial : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	
			
021 Innenverkleidung Laderaum / Links Bezugsmaterial : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	

				
022	Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts Bezugsmaterial : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	
				
023	Innenverkleidung Laderaum / Rechts Bezugsmaterial : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen	
				
024	Säule / Hinten Rechts ¹⁰	Delle	Reparieren	
				
025	Stoßfänger / Hinten Rechts ¹¹	Fleck	Reinigen	
				
026	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair	
				
027	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair	



028 Türzierleiste / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



029 Seitenwand / Unten Hinten Rechts ¹²
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert



Reparieren



030 Tür / Unten Rechts
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Polieren



031 Abdeckung / Oben Rechts

Fehlt

Ersetzen



032 Bowdenzug / Rechts

Riss

Ersetzen



033 Dachholm / Vorne Rechts

Kratzer

Polieren



034	Blinker / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
035	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair
			
036	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
037	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
038	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
039	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
040	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

- ¹ Klebereste
- ² Unten lose, neu befestigen
- ³ D Farbnebel
- ⁴ Farbnebel
- ⁵ + Farbnebel
- ⁶ Farbnebel
- ⁷ Farbnebel
- ⁸ Farbnebel
- ⁹ + Kratzer
- ¹⁰ D
- ¹¹ Farbnebel
- ¹² Lackbild mager Große Delle schlecht gespachtelt + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Reparierter VS B-Säule VL, Seitenwand L+HL+HR, D-Säule HR, Schweller R+HR, Schiebetür R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Notrad / - / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Fleck



Stoßfänger / Vorne / Fleck



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Links / Kratzer



Blinker / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Dichtnaht / Vorne Links / Schlecht Repariert



Dichtnaht / Vorne Links / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Fleck



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Fleck



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen




Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Abdeckung / Oben Rechts / Fehlt



Abdeckung / Oben Rechts / Fehlt



Bowdenzug / Rechts / Riss



Bowdenzug / Rechts / Riss



Dachholm / Vorne Rechts / Kratzer



Dachholm / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer