



Mercedes-Benz E 250

EZ 03/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 115.448km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 [DE - Kb5 E 250 EU6, Avantgarde, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132451A231845	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.448km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.447km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	100 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	160	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Heckleuchten LED
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung



Sonderausstattung


- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Skisack
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Multibeam LED
- Steckdose 230V
- Zeituhr (Analog)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)