



Land Rover Range Rover Evoque SE

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 132.590km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque SE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2BN8JH300338	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 112.757km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoilerlippe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Felgenschlösser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

- | | |
|--|---|
| • Getränkehalter hinten | • Heckscheibe heizbar |
| • InControl Touch Infotainment-System (Farbdisplay) | • Infotainment mit Touchscreen |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Satin Brushed Aluminium |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC) |
| • Kühlergrill Atlas / Brunel Finish | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lufteinlassblende Brunel Finish |
| • Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT | • Multifunktions-Touchscreen |
| • Original Fahrzeug Farbe: Corris Grey | • Park-Distance-Control hinten |
| • Park-Distance-Control vorn | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2660 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank (3 Sitzplätze) | • Rücksitze geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer H4 | • Schriftzug in Silber (Atlas) |
| • Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Brunel Finish |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach) |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option) |
| • Teppich-Fußmatten | • Terrain-Response-System |
| • Traktionskontrolle | • USB-Anschluss in Mittelkonsole |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Frontscheibe heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad heizbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Navigationssystem: InControl Touch |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

- Sitzheizung vorn

- Winter-Komfort-Paket

- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

4/45/EU

nächste HU fällig Juli 2027

r Kunde, Hinweise:

- Bremswirkung (Betriebsbremse) (Prüfungsfahrt) in Ordnung
- Bremswirkung (Feststellbremse) (Prüfungsfahrt) in Ordnung



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: 6APB-V4SS
Wir erinnern Sie gerne an
Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

ort.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)