



Kia Sportage Platin 4WD

EZ 09/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 180.294km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Platin 4WD [AT - SUV5 2.0 CRDi EU5, Platin 4WD, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC813CEL512732	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.294km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.625km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(2 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(2 mm)
Kratzer

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	530 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Frontscheibe mit Wischerablagenheizung	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenbeleuchtung Supervision
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten
• Kühlergrill verchromt	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: DARK GUN METAL
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Radstand 2640 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Subwoofer
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Xenon-Scheinwerfer	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• iPod-Anschluss	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)